

# NOTICE TECHNIQUE EQUIPEMENT VEHICULES

**Concerne les installateurs de kit de brumisation  
embarqués dans les véhicules pour station de désinfection  
par brumisation élaborés par la société ITECMA**

**Compatibles avec les systèmes**

**BRUMICAM TR2 – BRUMICAM ARM & BRUMI G TR2**



Automatismes, systèmes et services

22, rue du château d'eau - 91510 LARDY – France

Tel : 09.75.23.61.53

Mail : a2s-be@orange.fr

EURL au capital de 24 000€

R.C.S: EVRY 512 231 226 Siret:512 231 226 00014 Code NAF : 3320C

TVA INTRA COMMUNAUTAIRE FR96512231226

# NOTICE TECHNIQUE EQUIPEMENT VEHICULES

Les kits de brumisation **ITECMA** à installer dans les véhicules est composés de divers éléments devant être positionnés selon nos données afin de pouvoir garantir aux clients une utilisation optimisée.

## **Composition des kits :**

1 ensemble coupleurs sous boîtier	réf : 3105002
1 diffuseur 1 tête	réf : 3209403
1 kit tuyauterie 4mètres	réf : 3204004

## A) Montage du **DIFFUSEUR KYNAR**

Le **DIFFUSEUR KYNAR 3209403** et **kit tuyauterie 3204004** doit être placé soit coté hayon à l'angle du montant avec une légère inclinaison vers le bas ou à l'opposé, en fond de compartiment, toujours avec une légère inclinaison vers le bas.



Montage du diffuseur 1 tête, incliné légèrement le diffuseur vers le bas

**ATTENTION !! Les tuyaux ne doivent jamais être dans la trajectoire de diffusion**



Automatismes, systèmes et services

22, rue du château d'eau - 91510 LARDY – France

Tel : 09.75.23.61.53

Mail : a2s-be@orange.fr



EURL au capital de 24 000€

R.C.S: EVRY 512 231 226 Siret:512 231 226 00014 Code NAF : 3320C

TVA INTRA COMMUNAUTAIRE FR96512231226

# NOTICE TECHNIQUE EQUIPEMENT VEHICULES

## DIFFUSEUR KYNAR 3209403



Automatismes, systèmes et services

22, rue du château d'eau - 91510 LARDY - France

Tel : 09.75.23.61.53

Mail : a2s-be@orange.fr

EURL au capital de 24 000€

R.C.S: EVRY 512 231 226 Siret:512 231 226 00014 Code NAF : 3320C

TVA INTRA COMMUNAUTAIRE FR96512231226


# NOTICE TECHNIQUE EQUIPEMENT VEHICULES

## B) Montage des **COUPLEURS** sous **BOITIER 3105002**

Il s'avère que les problèmes rencontrés fréquemment à l'utilisation sont les suivants : Fuites des raccords et pertes des vis de fixation, anomalies constatées parfois après quelques heures d'utilisation du véhicule dues probablement à des serrages non adaptés.

Pour palier à ces problèmes nous recommandons le montage des raccords et coupleurs au téflon avec une nette préférence pour le téflon liquide (réf. LOCTITE 542) et le montage mécanique du boîtier et des traversées de cloison avec apport de frein-filet sur les vis (réf. LOCTITE 270).


Ces produits sont disponibles chez Radiospares Composants.



Insérer une rondelle de diamètre 20 entre le coupleur et le boîtier pour assurer une meilleur tenue

Coupleur et raccord produit

Coupleur et raccord air



Vue de coté et arrière pour montage des raccords et équerre de fixation



Automatismes, systèmes et services

22, rue du château d'eau - 91510 LARDY - France

Tel : 09.75.23.61.53

Mail : a2s-be@orange.fr

EURL au capital de 24 000€

R.C.S: EVRY 512 231 226 Siret:512 231 226 00014 Code NAF : 3320C

TVA INTRA COMMUNAUTAIRE FR96512231226

# NOTICE TECHNIQUE EQUIPEMENT VEHICULES

## C) Montage du **BOITIER SUR LE VEHICULE**

**IMPORTANT !! : Le boîtier de couplage doit être installé à coté de la commande du hayon.**

*Cet équipement étant asservi à une station de désinfection par brumisation ITECMA BRUMICAM TR2 ou BRUMICAM ARM TR2 équipé en standard de 2 enrouleurs de 8m, il est impératif de respecter cette préconisation.*



**La pose à un autre endroit du véhicule doit être signalée par demande écrite du client.**

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter :  
**Société ITECMA : M. Philippe FLOQUET au 06.15.02.85.56**  
**ou Société A2S : M Didier REMY au 06.88.54.44.38**



Automatismes, systèmes et services

22, rue du château d'eau - 91510 LARDY - France  
Tel : 09.75.23.61.53

Mail : a2s-be@orange.fr

EURL au capital de 24 000€

R.C.S: EVRY 512 231 226 Siret:512 231 226 00014 Code NAF : 3320C

TVA INTRA COMMUNAUTAIRE FR96512231226